

# Epicea

## Études de prévention par l'informatisation des comptes rendus d'accidents

---

### Affichage du dossier n° 23367

<b>Numéro du dossier :</b>	23367	sélection
▪	I - Activités de service II et travail temporaire	
<b>Comité technique national :</b>		
▪ <b>Code entreprise :</b>	745BD - Toutes catégories de personnel de travail temporaire	
▪ <b>Matériel en cause :</b>	510219 - Type de toiture non précisé	
▪ <b>Résumé de l'accident :</b>	Un technicien cordiste intérimaire de 35 ans doit poser une bâche, à partir d'une toiture, sur les deux pignons d'un immeuble de logement afin de protéger le bâtiment contre les infiltrations. Il est monté sur la toiture. Son collègue, par la lucarne, lui a donné un seau contenant du matériel. L'intérimaire circule sur le toit en cours de dégel, en direction du pignon avec le seau chargé. Il glisse et fait une chute mortelle de vingt mètres de hauteur.	