

Epicea

Études de prévention par l'informatisation des comptes rendus d'accidents

Affichage du dossier n° 22874

Numéro du dossier :	22874	sélection
Comité technique national :	H - Activités de service I	
Code entreprise :	801ZA - Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privé et des organismes de formation	
Matériel en cause :	519000 - Autre zone géographique, emplacement de travail	
Résumé de l'accident :	<p>Suite à un contrôle technique effectué sur une via ferrata par une entreprise spécialisée, une intervention est demandée à une société de formation et d'intervention en milieu périlleux afin de sécuriser cette voie, notamment par la remise en place d'un barreau descellé. Après avoir reçu les consignes d'usage et s'être équipé du matériel de sécurité, un formateur de 44 ans, spécialisé dans le travail sur corde, accède avec un collègue à la partie de la via ferrata concernée. Pour l'intervention, ils doivent démonter une partie du câble de la via ferrata et donc installer préalablement une corde provisoire pour assurer leur sécurité après démontage. Avant la fin de ce travail, l'un des deux hommes part installer le balisage d'interdiction et afficher les arrêtés. A son retour, il ne trouve plus le formateur. Ses appels restent vains, le portable de son collègue ne répond pas et le câble est partiellement démonté. Les secours sont prévenus et le peloton de gendarmerie de haute montagne arrive sur place rapidement. Il retrouve la victime décédée au pied de la falaise, à l'aplomb de la zone probable de chute, équipée de ses équipements de protection individuelle (EPI) non accrochés.</p>	